

Periodieke inspectie draagbaar klimmaterieel

Layher® 

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

Bij goed gebruik van het Layher draagbaar klimmateriaal voldoet dit aan de Europese norm EN 131 deel 1 en 2 (en aan de Nederlandse Norm NEN 2484).

De inspectie van het draagbaar klimmaterieel kan zich voornamelijk beperken tot een jaarlijkse visuele conrole volgens onderstaande lijst. Algemeen geldt voor al het draagbaar klimmateriaal:

- Geen ernstige beschadigingen in de ladder/trapbomen
- Geen beschadigingen/afdrukken die wijzen op een afwijkend niet bedoeld gebruik.

Tijdens het dagelijkse gebruik is iedereen zelf verantwoordelijk. Bij twijfel over de veiligheid dient men dit zelf te melden bij de verantwoordelijke bedrijfsleiding.

Layher draagbaar klimmaterieel onderscheidt zich in een tiental typen.

Onderdelen en aandachtspunten voor Layher **A: Aluminium draagbaar klimmaterieel:**

Algemeen voor aluminium draagbaar klimmaterieel

- ▶ Vrij van ernstige vervuiling.
- ▶ Ladderbomen niet krom.
- ▶ Geen (scherpe) deuken dieper dan 2mm in langszijde ladderbomen.
- ▶ Geen deuken in korte zijde ladderbomen.
- ▶ Rubber voet- en einddoppen aanwezig en in goede staat.
- ▶ Geen scheuren in het materiaal.
- ▶ Ladder/trap niet getordeerd.
- ▶ Sporten/trapreden niet los.
- ▶ Sporten/trapreden niet geknikt (kleine buiging, 1 cm. toelaatbaar).
- ▶ Sticker met korte gebruiksinstructie nog aanwezig.

Alleen voor enkele ladders/trappen en opsteekladders

- ▶ Rubber muurdop aanwezig.

Alleen voor opsteekladders (tweedelig)

- ▶ Geleide klauwen en vergrendelhaken niet verbogen en goed bevestigd.

Alleen voor schuifladders (tweedelig)

- ▶ Geleide klauwen niet verbogen en goed bevestigd.
- ▶ Vergrendelhaken niet gescheurd en goed gangbaar.
- ▶ Optrektouw niet versleten.
- ▶ Katrol goed bevestigd.

Alleen voor reformladder



- ▶ Geleide klauwen niet verbogen en goed bevestigd.
- ▶ Draaipunt in goede staat.
- ▶ Spreidstand beveiligingsband in goede staat (2 stuks), geen scheuren.
- ▶ Alu-strip (2 stuks) voor spreidstandbeveiliging aanwezig met 2 vleugelbouten.
- ▶ Vergrendelhaken niet verbogen en goed bevestigd.



Alleen voor bordestrap



- ▶ Scharnieren in goede staat en goed bevestigd.
- ▶ Spreidstand beveiligingsband in goede staat (2 stuks), geen scheuren.
- ▶ Bordesklep aanwezig.
- ▶ Gereedschapbakje aan bovenzijde aanwezig.


Alleen voor dubbele trap



- ▶ Spreidstand beveiligingsband in goede staat (2 stuks), geen scheuren.
- ▶ Scharnieren in goede staat en goed bevestigd.

Onderdelen en aandachtspunten voor Layher **B: Houten draagbaar klimmaterieel:**

Algemeen voor houten draagbaar klimmaterieel



- ▶ Vrij van ernstige vervuiling.
- ▶ Lijmverbinding tussen de lagen hout van de ladderboom overal intact.
- ▶ Geen scheuren en doorlopende barsten in de ladderboom.
- ▶ Ladders niet getordeerd.
- ▶ Sporten niet los.
- ▶ Sporten niet geknikt (kleine buiging, 1cm toelaatbaar).
- ▶ Sticker met korte gebruiksinstructie nog aanwezig.

Alleen voor dubbele bouw ladder



- ▶ Scharnieren in goede staat en goed bevestigd.
- ▶ Spreidstand beveiligingsband in goede staat (2 stuks), geen scheuren.

Bij twijfel over deugdelijkheid van de diverse onderdelen en voor informatie over vervangende onderdelen, neem dan contact met Layher BV op. Wij zullen u graag van dienst zijn.